PN: 3080121030001

发行日期: 20210312 版本号: V1.0

# SV-L1 伺服驱动器简易说明书

## ◆1. 简介

本手册的内容关于SV-L1伺服驱动器各部件的名称、外形尺寸、安装以及配线等内容。本产品使用详细内容请查阅《SV-L1系列伺服驱动器用户手册》;请熟知本产品安全信息及注意事项等所有相关内容后在使

# ◆2. 安全注意事项

危险指出潜在的危险情况,如果没有按要求操作,可能导致重伤,甚至死亡的情况! 注意指出潜在的危险情况,如果有按要求操作,可能导致中度伤害或轻伤,及设备损坏的情况。



该标示表示"极可能招致死亡或重伤"的相关内容。

注意 该标示表示"可能导致伤害或财产损失"的相关内容。

#### ■ 对应遵守的事项用以下的图形标记进行说明。

该图形标记表示不可实施的内容。


该图形标记表示必须实施的内容。

# 


请勿在有水的地方、存在腐蚀性、易燃性气体的环境内和靠近可 燃物附近使用。 请勿在电机、驱动器、再生电阻的周围放置可燃物。	会引发火灾事故。		
请勿在震动、冲击激烈的地方使用。	会引发触电、受伤、火灾事故。		
请勿将电缆浸在油和水中使用。	会引发触电、故障、破损。		
请勿安装在加热器或大型卷线电阻器等发热体的周围。			
请勿将电机直接连接到商用电源。	会引发火灾、故障。		
请勿用湿手接线和操作。	会引发触电、受伤、火灾事 故。		
请勿将手深入驱动器内部。	会引发烧伤、触电事故。		
使用带轴端键槽的电机时,请勿用裸手接触键槽。	会引发受伤事故。		
切勿接触运转中电机的旋转部位。	な」以文川で、		
电机、驱动器的散热器及再生电阻温度会变高,请勿接触。	会引发烧伤或零部件损伤事 故。		
请勿用外部动力驱动电机。	会引发火灾事故。		
请勿使导线受到损伤、或使之承受过大的外力、重压、受夹。	会引发触电、故障、破损。		
应在尘埃较少、不会接触到水、油等的地方安装。	当设置场地不当时会引发触 电、火灾、故障、破损。		
请将电机、驱动器及再生电阻安装在金属等非可燃物上。	当安装在可燃物上时会引发火 灾事故。		
务必由专业电工进行接线作业。	会引发触电事故。		
电缆应确保连接好、通电部位须通过绝缘物切实地做到绝缘。	因接线错误、短路会引发触 电、火灾、故障。		
驱动器、电机的地线务必接地。	可能会引发触电事故。		
请正确设置、安装,以防止发生地震时造成火灾及人身事故等。	     当忽略设置时会引发受伤、触		
务必在外部设置紧急停止电路,以确保在紧急时可及时的停止运 转、切断电源。	电、火灾、故障、破损		
务必设置过流保护装置,漏电断路器,温度过高防止装置,紧急停止装置。	当忽略设置、确认时会引发		
在地震发生后务必进行相关安全确认。	触电、受伤、火灾事故。		
 驱动器的移动、接线、点检要在切断电源,并放置了超过主机上所标示的时间之后,确认没有触电危险的前提下进行。	会引发触电事故。		

# **注意**


进行搬运、设置作业时要注意,以防落下、滑到。	会引发受伤、故障。			
请勿站在产品上、或在产品上放置重物。	会引发触电、受伤、故障、 破损。			
请勿在受日光直接照射的地方安装使用。	会引发火灾事故。			
请不要都塞放热孔,也不要放入异物。	会引发触电、火灾事故。			
请勿使产品受到较强的冲击。	会引发故障。			
请勿使电机受到较强的冲击。	会引发检测器等故障。			
请勿频繁开、关驱动器主电源(开关间隔时间不能低于55)。	소리노사명			
请勿在驱动侧用电磁接触器进行电机的运转和停止。	会引发故障。			
请勿对驱动器进行极端的增益调整和变更,确保机器在运转、工作时 保持稳定。	会引发受伤事故。			
请勿将电机的内置制动器作为停止正在运行负载的"制动用途"。	会引发受伤、故障。			
停电结束恢复供电时,有可能出现突然重启的现象,故请勿靠近机 器。务必做好机器的设定,以确保即使重启也可确保人身安全。	会引发受伤事故。			
请勿在驱动器周围放置阻碍通风的障碍物。	会引发烧伤、火灾事故。			
请确保驱动器使用环境,在使用温度、使用湿度范围内。	若安装不当,会引发受			
驱动器与控制柜内侧以及其他机器应保留规定距离。	伤、故障。			
请严格遵守额定电压使用驱动器。	若额定电压范围外使用,会引 发触电、受伤、故障。			
故障时请排除故障原因,确认安全后,解除故障后重启。	若不排除错误原因,可能会引 发事故。			
请由专业人员进行保养点检工作。	接线错误会引发受伤, 触电事故。			
当长时间不使用时务必切断电源。	误动作会引发受伤事故。			



# ◆4. 型号说明



\*A:标准型:包含ABZ、模拟量、多摩川协议



# ◆6. 产品规格


SV-	L1系列	Size A						
	额定输出功率*	100W		200W	500W			
电气规格	额定输出电流	3Arms		6Arms	12Arms*			
	峰值输出电流	9Arms		18Arms	24Arms			
	输入电流	5.5Arms	5	10.9Arms	21.8Arms			
主电源	额定电压			DC:48V				
	允许电源波动			DC:20~90V				
控制电源	额定电压范围			DC:48V				
控制电源	允许电源波动			DC:20~48V				
IO接口电源	电压范围		外部	I供电DC24V±10% >500	)mA			
\\\ \\ \  \	数字信号输入			6路通用输入 2路高速输入				
数字信号	数字信号输出			4路通用输出( 50mAmax)				
继电器信号	故障输出/抱闸	18	各 2A 48	V (固定逻辑:故障输出 L	; 抱闸 Z)			
\ <b>≅</b> / <del>≐</del> тЬ4K	DC40E+D	连接上位机轴	欠件Serve	oTuning,设定参数,在线	<b>战调试,监视运行状态</b>			
通信功能	RS485接口		连接上位	控制器与驱动器之间进行	1: n通信			
		PP	PP Profile 位置控制模式					
	位置控制(P)	CSP Cyclic 位置控制模式						
		HM 原点复位位置控制模式						
控制模式	\+ ++++++(c)	PV		Profile 速度控制模式				
	速度控制(S)	CSV		Cyclic 速度控制				
	###   A ##   ##	TQ		Profile 转矩控	制模式			
	转矩控制(T)	CST		Cyclic 转矩控制	到模式			
	增量编码器	AB相正交(	RS422差	动) 正交前最大频率4MHz	z 脉冲分辨率250ns			
	绝对值编码器		Ta	magawa 多摩川协议编码	器			
电机编码器	模拟量编码器		模拟量	编码器 Sin/cos 差分1Vpp	@2.5V			
反馈	霍尔信号检测			单端 HU HV HW霍尔信号				
	电机温度检测	R	m-GND	接NTC或PTC实现电机过热	热故障检测			
保护功能	软/硬件保护	位置偏差过	大、电流	()速度限制、软正/负限位	;过电压、过电流等			
	使用/储存温度	0 ~	45°C(45	°C以上强制周边空气循环),	/-20 ~ +65°C			
17+立夕 /4-	使用/储存湿度			90%RH以下(无凝露)				
环境条件	海拔/大气压	100	0m以下(	1000m以上降额使用)/86	kPa ~ 106kPa			
	振动		20Hz以	下 9.8m/s2 20~50Hz 5.9	9m/s2)			
/ <del>/</del> +/ <del>/</del> 2	重量(kg)			0.7kg				
结构	散热与IP等级			自然冷却 IP20				


额定输出功率\*: 48V输入电源条件 12Arms\*: 研发中

# ◆7. 产品外形与安装

1.请安装在无日晒、雨淋的电气柜内。请勿安装在有腐蚀性与易燃性气体的环境、可燃物附近。请勿安装在高温、潮湿、有灰尘与金属粉尘的环境。请在产品规格书环境条件下使用本产品。


2.将驱动器垂直向上固定牢靠,并按照规定距离安装,使用自然对流或风扇进行冷却。





# ◆8. 驱动器电源接线图


直流供电全系列 (20~90V)




MCCB(无熔丝断路器):在出现过电流时切断回路。EMC滤波器:防止来自电源线的外部干扰。MC(电磁接触器):打开/关闭伺服电源。建议在系统中使用B型的RCD(漏电断路器)。

注意: 直流供电电源只能单独供电,不能用一个以上开关电源,通过串并联方式供电,电源扰动过大会造成伺服驱动器损坏。

## ◆9. 信号控制接口





- 1\*: DI输入可由控制参数选择SON、ACLR、HST、HSW、POT、NOT、EMGS等功能;
- 2\*: DO输出可由控制参数选择SRDY、ALM、BRK、PHF、INP、HAT、WARN等功能;
- 3\*: DI输入/DO输出由外部提供24V电源;
- 4\*: C4为RS485通讯接口,可分别连接至上位机软件或上位控制器
- 5\*: IN/OUT 为EtherCAT 通讯接口,可分别连接至EtherCAT主站与下一级从站。


## ◆10. 接口定义

#### 10.1 C1接口:控制信号接口

19	со	M+	D	17		DO	SND		D	SND	D	13	D	02	D	04	3:	5
	20	D	12							DG	ND	DIS	_N	DI:	5_P	F.	2	3
1	СО	M-	D	11					DG	ND	D	18	DI	6_N	DI	6_P	17	,
	2	DC	01							DG	ND	DI	4	DO	03	F1	1	1

外供24V电源	COM+ COM-			
高速数字信号输入	DI5_P\DI5_N DI6_P\DI6_N			
数字信号输入	DI1 DI2 DI3 DI4 DI7 DI8			
数字信号输出	DO1 DO2 DO3 DO4 F1/F2			







### 10.2 C3接口:编码器信号接口

14	D/	ATA-	P	Z-				s	in-	GI	ND	C	ise	26
	15	PE	<b> -</b>	н	,				Co	s-	GN	ND	25	
1	DA	A+ TA+	P	Z+	н	w		Si	n+	+	5V	+	5V	13
	2	PE	+	н	J				Со	s+	Rn	n	12	

+5V GND				
PA+ PA- PB+ PB- PZ+ PZ-				
HU HV HW GND				
Sin+ Sin- Cos+ Cos- PZ+ PZ-				
DATA+ DATA- +5V GND				
Rm GND				





#### 10.3 C4: RS485诵信接口

185- RS485+	SG_485
5	8
4通信口4Pin	
4通信口5Pin	
4通信口8Pin	
	4 5 4通信口4Pin 4通信口5Pin 4通信口8Pin

伺服驱动器通讯线(SV-RS485): 3021018010006 力特ZE628 USB-485转接线: 3111015030001



# 10.4 C5/C6: EtherCAT 通信接口IN/OUT

	1	2	3	6
IN	TXA0_P	TXA0_N	RX A0_P	RX A0_N
OUT	TXB0_P	TXB0_N	RXB0_P	RXB0_N

	TXA0_P	Pin1: EtherCAT_INTXA_P
IN	TXA0_P	Pin2: EtherCAT_INTXA_N
IIN	TXA0_P	Pin3: EtherCAT_INRXA_P
	TXA0_P	Pin6: EtherCAT_INRXA_N
	TXB0_P	Pin1: EtherCAT_INTXB_P
OUT	TXB0_P	Pin2: EtherCAT_INTXB_N
001	TXB0_P	Pin3: EtherCAT_INRXB_P
	TXB0_P	Pin6: EtherCAT_INRXB_N



### ◆11. 推荐接线线缆

请使用额定温度为75°C以上的铜质导线,600VAC以上,线径不小于下表推荐值(mm²)。

驱动器额定电流	PNVS	U V W PE
003-3Arms	0.92(4)4/C19)	0.03(A)MC10)
006-6Arms	0.82(AWG18)	0.82(AWG18)
012-12Arms	1.3(AWG16)	1.3(AWG16)

#### 驱动器功率接头接线说明

